# 新技術・新工法

# 地盤改良工における工期短縮及び撹拌効率アップ

#### 宮崎県土木施工管理技士会

日新興業株式会社 土木部 課長補佐

吉川真人

# 1. 適用工種

道路新設に伴う盛土工事 (H=13m) のすべり対策、支持力強化のための路体地盤改良工である。(土質: 粘性土 N値:3)

施工面積3,630㎡、厚さ3.0m、固化材添加量190kg /m<sup>2</sup>の地盤改良工であった。

# 2. 改善提案

盛土工事工程の関係で、地盤改良工を短期間に終 了する必要があった。また、工事用進入路、資材置 き場等の関係上、現場内作業エリアに使用制限があ った。その上で、固化材の撹拌効率をアップするこ とを現場の品質強化目標とした。

### 3. 従来工法の問題点

一次掘削 (t=1.5m) の施工時間、一次改良後の 埋戻しに時間が掛かる。

- ・一次掘削土の仮置きヤードが必要である。
- ・ 固化材の撹拌混合状況は、オペレーターの判断に 左右されやすく、不安定要素が大きい。

### 4. 工夫・改善点

従来工法 (バックホウ混合) に換えてパワーブレンダー工法を採用した。





図-1 施工フロー

従来工法

#### 一次掘削後の改良作業







トレンチャー部





埋め戻し・二次改良 改良深度

写真-1

# 5. 効果

## ・工期の短縮

従来工法では75日の稼働日数を考えていたが、 40日で完了し、大幅な工期短縮につながった。 (一日当平均施工量 0.8m3級機械—270m3/日)

#### ・進入路・資材置き場の確保

土の仮置きが発生しなかったので、工事進入路、 資材置き場等作業スペースは十分確保された。

#### 撹拌率のアップ

パワーブレンダー工法を採用することにより、 トレンチャーの機能で土砂が細かく撹拌され、撹 拌率もアップした。

改良後、ボーリング調査をおこない試料を採取 して、バックホウ混合を行った他工区と比較して も、未撹拌部の減少が確認できた。

表-1 パワーブレンダー性能仕様

18	1 12 11	1.8m <sup>2</sup> /21 PBT900	1.4m/1974 FBT=700	1.0m/101 PBT-800	0.8m <sup>1</sup> /72 FBT =400	用コイア (0.61m <sup>4</sup> 円は PHT-250
五五十二十五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	依有其症	30.0=37F	8.0=117	6.0m3.7	8.0 m El F	1.0m(1.1)
が大する	(9)4	1.6m	1.0m	1.0m	1.0m	LOca
	厚心	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	L0m
	M-3	9.0m	7.0m	5.0m	4.0m	2.5m
*	Postr-模量	651	581	3.5 t	801	2.01
	Hoth to s課度 (MAX)	1.Bushee	Limber	1.5 minus	Llimber	Literature
	検性器ピッチ	0.7-1.20	0.7~12m	0.7~Lifes	0.7~1.2m	0.5~1.2m
	ドラッグロッグ - 哲業 (ペールカーシャ 190キャウ	52.3 \	11,51	28.6 t	89.54	12.41
W.	ベーカウー機関減力	230km	ITThe	Diske	200kw	99kv
16	* 独地形力	as a Ned	70 k N/s/	40k Nod	43 k N/m²	15.8 k Novi
Æ	・クローラ接地店	4.67m	3.73m	3.90m	3.87m	4.98u
	メタロージ接相線	0.0m	0.0m	0.6m	0.0m	1.60m
	* <b>张</b> 斯德力	36"	15"	967	30'	90,
	・ス行法を <u> 斉比</u> 位補	Adies's Mes's	S.Skoch S.Skoch	3.5km/h 3.4km/h	Alberta Alberta	6.Chm/h

## 6. 採用時の留意点

今回の工事では、畑の中での施工であった為、あ ぜの段差が多く事前に荒造成して段差の解消を行っ た。撹拌時、工区外への固化材飛散が懸念されたが、 従来工法に比べ飛散率も約50%減に押さえることが できた。

また、50cm以上の玉砂利などが出てきたら、バ ックホウによる介助作業が必要であり、トレンチ ャー部の破損には、細心の注意が必要である。

今回は、3工区同時発注だったため、施工土量も 33,000m³とかなりあり、従来工法とコスト面で大 きな差は出なかった。施工量が少量だと従来工法と のコストの差があるので検討する必要がある。