

東日本大震災の報告（福島県土木施工管理技士会）

写真提供：福島県土木施工管理技士会

福島県南相馬市鹿島区真野川河口周辺（福島原発30km付近）平成23年3月25日撮影



福島県南相馬市鹿島区真野川河口周辺(福島原発30km付近)



地震直後の福島県技士会

福島市森合地内の水道管復旧



福島市伏拝地内の水道管復旧